

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年3月	TKG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7110310
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
372,917km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,395 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
ミッション			タコグラフ	／				
			上物仕様			点検項目	結果	状態
			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎	
			床材質	／	木材	エアサス	○	リヤエアサス、ひび後輪4ヶ所
						パワステ	◎	
ギア鳴き	◎					ハンドル	◎	
ギア抜け	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
クラッチ	◎					デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	



特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、アオリ録番サビ

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9		9		225/80R17.5		225/80R17.5
	—		—		—		—
8	9	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	10	—		スペア	225/80R17.5	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DE043」	平成29年
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック5対、庫内灯3ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ