

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成28年5月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-543549	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
281,555km	150PS/110KW	A/T デュオニク 6速	パキウム	長:3,160 mm 高:1,830 mm	幅:1,750 mm 門高:1,770 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 *R4、11月、281307Kmディーラーにてリビルトエンジン交換済（記録簿なし）。
キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。
エンジンキー1本。キーレスリモコン1ヶ。燃料タンクキー1本。

記録簿 有（H30/5～R3/4）

タイヤ残量





単位: mm

	7	7	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：スチール		備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライパン	パプコ	646G1053	平成28年
【備考】庫内灯4ケ。天窓1枚。ベンチレータ前後2対。左スライド式サイド扉。			
パワーゲート／垂直ゲート	パプコ	REV061103 「S70204439」	平成28年
【備考】PG寸法：全長995mm、全幅1780mm、有効長870mm、有効幅1670mm。最大荷重600Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ