

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年8月	TKG-NNR85AN	ドライバン	NNR85-7001890
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
311,235km	150PS/110KW	A/T	パキューム	長: 4,470 mm 幅: 2,070 mm 高: 2,300 mm 門高: 2,270 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバーにじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	操作不良 チューニングボタン不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	デジタル

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ





点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ
エンジンキー2本、ドアキー3本
記録簿 無○

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
7 7 — — 7 7 2 3 — — — — スベア 3 —	205/75R16 205/75R16 — — 205/75R16 205/75R16 205/75R16 205/75R16 — — — — スベア 205/75R16 —
素材: スチール	備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2GE066」	平成25年8月
【備考】ラッシング2段、庫内灯3個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----