

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年9月	TPG-NMR85AN	冷凍バン	NMR85-7041280
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
172,892km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長：4,250 mm 幅：1,650 mm 高：1,690 mm 門高：1,670 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルパン 付近滲み。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ I型キーストン。	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。エンジンキー3本（1本キーレス付）。ボデーキー2本。2/14鍵車載済み(根岸)

記録簿 有 (H31/1～R4/8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	2			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
3	2	2	3	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		0	—	スペア		205/75R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H181377	平成30年8月
【備考】断熱リヤ100mm、サイド100mm。ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左スライド式サイド扉。観音扉3枚。			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOC-P	平成30年8月
【備考】-30℃設定（1hで+1.5℃→-22℃確認）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ