

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	TKG-FRR90S1改	冷凍パン	FRR90-7071900
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
583,570km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長: 6,210 mm 幅: 2,340 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,050 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	吹き出し口切り替えノブ操作不良気味、冷凍機コンプレッサー付近ガス漏れ	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	○	アンテナ曲がり小	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	○	オイルホースポンプ出口パイプ付近にじみ
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	アルミ 150L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	○	ケースにじみ				デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ。P/Gサビ有り。ラッシングレール右上うき。エンジンキー1本。ポデーキー1本。

記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
-	-		
8	8	8	7
-	-	-	-
スペア	1	-	

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-
スペア	225/80R17.5		

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本フルーフ	GAB「E562634」	平成26年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。			
パワーゲート/格納ゲート	新明和工業	RAK10-64750「s50803620」	平成26年
【備考】全長: 1,550mm、キャスターストップ迄: 1,390mm、全幅: 2,200mm、有効幅: 2,160mm、庫内リモコン			
直結	サーモキング	TZ600	平成26年
【備考】-25℃設定			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----