

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年6月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7110903
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
295,414km	210PS/154KW	A/T スムーサー 6速	エア－	長：6,160 mm 幅：2,330 mm 高：2,130 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	○	下降時キー音	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	○	作動しない			
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすす付着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	デジタル			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 エンジンキー1本（スベアキー無し） ボデーキー2本
キャブ内汚れ・キズ バッテリー上がり
記録簿 有（R4/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	9	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				225/80R17.5	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	GMB 「E5G3808」	平成29年
【備考】 床アルミ編 ラッシング2段 水抜き穴前方2ヶ所 庫内灯3ヶ			
冷凍機／直結	菱重	TD50JSD 「726400309BL」	平成29年
【備考】 -30℃設定			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S71207740」	平成29年
【備考】 全幅2,400mm 全長 1,550mm 有効幅 2,210mm 有効長 1,390mm 庫内リモコン ※プラットフォーム先端割れ			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ