

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年4月	QKG-CYL77B	冷凍バン	CYL77B-7003708
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
368,582km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長：9,380 mm 幅：2,270 mm 高：2,270 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎	エアコンプレッサーに じみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	2.0	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
			タコグラフ	／		パワステ	◎	
ミッション						ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ	デフ		
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー4本

記録簿 有（R4/6～R4/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	5			11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—			—	—		
4	4	1	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
5	4	4	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア	11R22.5 14PR	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8494-1 「B180074」	平成30年2月
【備考】ラッシングレール2段。床キーストン。ジョロダールレール4列。エアリブ。水抜き穴4ヶ			
冷凍機／直結	デンソー	CG892W	平成30年
【備考】2エバ、－30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】