

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年11月	QKG-FK65FZ	冷凍パン	FK65FZ-583347
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
894,809km	270PS/199KW	M/T 6速	エア	長: 7,530 mm 幅: 2,240 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,050 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																														
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり																														
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	右割れ																														
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 クランクシール(フロント、リヤ) にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																															
			P/W(運転席)	○	レギュレータガタ小		ワイパー	◎																														
水混入	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎																															
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L									
走行関係																																						
点検項目	結果	状態																																				
リーフサス	◎																																					
エアサス	◎	リヤエアサス																																				
パワステ	◎																																					
ハンドル	◎																																					
燃料タンク	◎	スチール 200L																																				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		エアサス	◎	リヤエアサス																														
排気	◎		オーディオ	△	操作不良	パワステ	◎																															
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	ハンドル	◎																															
ターボ	◎		電格ミラー	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L																														
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																
デフ																																						
点検項目	結果	状態																																				
異音	◎																																					
オイル漏れ	◎																																					
デフロック	/																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>○</td> <td>リヤシールにじみ</td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	○	リヤシールにじみ	リターダ	/		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>アルミ</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	アルミ
			ミッション																																			
点検項目	結果	状態																																				
ギア鳴き	◎																																					
ギア抜け	◎																																					
クラッチ	◎																																					
異音	◎																																					
オイル漏れ	○	リヤシールにじみ																																				
リターダ	/																																					
上物仕様																																						
点検項目	結果	状態																																				
床材質	/	アルミ																																				





特記事項 キャブ内汚れ・キズ
E/Gキー2本・ボデーキー2本 ※燃料タンクキー欠品
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	6			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
5	5	6	6	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	11	—		スペア	265/70R19.5	—	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F144431」	平成26年11月
【備考】床アルミ編 ラッシング2段 左サイドドア2ヶ所※開閉不具合有り 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン 簡易間仕切り			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	XV35LS-D-T 「F144431」	平成26年11月
【備考】-30℃設定 2E/B			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S51005082」	平成26年11月
【備考】全幅:2,260mm 全長:1,550mm 有効幅:2,100mm 有効長:1,390mm キャスターストッパー付き 庫内リモコン ラジコン(作動不良)			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へごみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へごみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----