

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成19年10月	PDG-CYJ77W8	アルミウイング	CYJ77W8-7000806
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
581,594km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長：9,610 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	○	有 吹き返し、オイル水混入軽傷

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	





特記事項	ドア灰皿左右フタ欠品 右中テールレンズヒビ
記録簿	○

タイヤ残量			
単位：mm			
	11	11	
	8	11	
9	9	6	8
9	9	9	9
スペア	0	—	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	—	—	—
素材：	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	07W-09019	
【備考】ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯4ヶ(前から2番目不灯) 鳥居内張り下部ヘコミ 左後方アオリ曲がり(下部すきま有り) センターシート雨漏れ跡(要張替え)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ