

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成19年10月	PDG-CYJ77W8	アルミウイング	CYJ77W8-7000806	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
581,594km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,610 mm 高：2,650 mm	幅：2,400 mm 門高：2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	○	有	電格ミラー	◎				
		吹き返し、オイル水混入軽傷	ETC	◎				
			タコグラフ	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/		異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							



特記事項 ドア灰皿左右フタ欠品 右中テールレンズヒビ

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11		11	245/70R19.5	245/70R19.5		
	8		11	245/70R19.5	245/70R19.5		
9	9	6	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	9	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア							
0				—			
素材：				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	07W-09019	
【備考】 ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯4ヶ(前から2番目不灯) 鳥居内張り下部ヘコミ 左後方アオリ曲がり(下部すきま有り) センターシート雨漏れ跡(要張替え)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】						【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	