

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年5月	TKG-FRR90S2	塵芥車	FRR90-7046605	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
232.615km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果 状態
異音	○ タペット異音 小
オイル混入	◎
オイル漏れ	○ クランクシール（フロント、リヤ）、 オイルパン、 パワステオイルポンプ にしみ
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎
ミッション	
点検項目	結果 状態
ギア鳴き	○ 3速
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	○ トップカバー
リタターダ	／

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	○	風量が弱い
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャンビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ
ヘッドライト	△	ハロゲン、右不灯
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	ショック摩耗 亀裂
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ブリーザー、 キャリア取付面 にじみ
デフロック	／	

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	無 ()

タイヤ残量





単位: mm

	8	8	
	—	—	
5	6	7	6
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GR064-1734S2 「404445190」	平成25年5月
【備考】6.4立米 巻込み式 ダンプ排出 載荷重中心位置荷箱前端より1.220m			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----