

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年5月	TKG-FRR90S2	塵芥車	FRR90-7046609
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
344,467km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎				ハロゲン
オイル漏れ	○	クランクシール（フロント、リヤ）	オルタネーター	◎		ヘッドライト	○	ヘッドライト左レンズ内結露
		ミッション継ぎ目付近漏れ	P/W（運転席）	○	下降時キー音小	ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	○	下降時キー音小	ワイパー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎				
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー			
ターボ	◎		電格ミラー	◎				
冷却水吹返	◎		ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ、エグレ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール100L
リッターダ	/							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	○					オイル漏れ	○	キャリア取付面
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項 ※R4/09月：走行331.804km時クラッチOH済、キャブ内汚れ、エンジンキー1本





記録簿 有 (H27/4~R4/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
8	8	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア 0 —				スベア 225/80R17.5 —			
素材：スチール				備考：全数スタッドレスタイヤ			

素材：スチール 備考：全数スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GRO64-1734S2 「H404445197」	平成25年5月
【備考】容積6.4㍓、巻込み式、ダンプ排出、連続作動車			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------