

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年2月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-118770
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
101,893km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,400 mm 高：2,430 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			異音	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		床材質	／	木材	デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付き。
エンジンキー1本(スペアーなし)、ボディキー1本。
記録簿 有 (R3/8～R4/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
8	9	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				12	—	225/80R17.5	—
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4D4373」	令和 3年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。			
パワーゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「21T010213N」	令和 3年
【備考】PG寸法：全長1575mm、全幅2290mm、有効長1260mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。格納2枚折り。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ