管理番号： 113272

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H27	TKG	FEA50-542127	冷凍車
走行	馬力	シフト		
31,799 km	150 (ps)/kw	M/T ・ (A/T) ・ セミA/T	デュオニック 2ペダル 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
エアー ・ (バキューム)		長： 4.10 m	幅： 1.65 m 高： 1.67 m	門高： 1.64 m

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍バン	東プレ	H152613	H27/10	左サイドドアスライド式 断熱 リヤ、サイド75mm
冷凍機	東プレ	XV32LSC-P	H27/10	-30℃設定 スタンバイ付

床アルミフラット（スノコ敷） 90度ストッパー 簡易仕切り 庫内灯2ケ 水抜き穴フロント2ケ

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置		
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ		
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス		
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ （ ）	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有（リペア 可 不可 ）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。









特記事項

燃料タンク100L ETC付 ドライブレコーダー ハンドルスレ フロアーマット破れ

タイヤ残量

単位：mm



タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16