

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年11月	2DG-FW1AHG	冷凍パン	FW1AH+101103-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
860,754km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト	エア-	長: 9,380 mm 幅: 2,280 mm 高: 2,450 mm 門高: 2,420 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	サブライポンプ 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 型キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	○	ギヤボックス滲み
ハンドル	○	擦れ 汚れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。フロントバンパー左右カバー欠品。 ※R4.7/20、走行628.967km時リコールドエンジン載せ替え済(ディーラー確認済み、記録簿無)。 エンジンキー5本、ボデーキー1本、尿素タンクキー1本、リモコンキー1個。 記録簿 有 (R2/10、R5/1)
--

タイヤ残量

単位: mm

	3	2	
	2	2	
3	5	5	4
2	3	4	0
スベア		5	ー





タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア		<u>245/70R19.5</u>	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V014D95-02」	平成29年
【備考】断熱：リヤ100mm、サイド75mm。 ラッシングレール3段、ジョロダーレール4列、前後水抜き穴2対、左右上部LED庫内灯、フェリーフック2対。 リヤ当たりゴム切れ、欠品。水切り曲がり。左ロアレール補修跡有り、右ロアレール割れ。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング	UT1200 「GLW1122693」	平成29年
【備考】－29℃設定＋12.9℃→－11℃（1h）確認。稼働時間10637h。サブエンジン内カバーヒンジ取付部割れ。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------