

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年6月	TKG-FRR90T2	アルミウィング	FRR90-7062474
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
356.603km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6.220 mm 幅：2.390 mm 高：2.410 mm 門高：2.320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ		

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	カバー外れ 両方カバー欠品

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ		

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス		
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	200L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		





デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック		

特記事項 助手席灰皿欠品、室内汚れ、タバコヤニ
外装キズ多数
記録簿 有 (H28/5~R2/5)

タイヤ残量	タイヤサイズ
単位: mm	
12 12 — — 1 0 1 3 — — — — スベア — —	225/80R17.5 225/80R17.5 — — 225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5 — — — — スベア — —
素材: _____	備考: _____

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	14W-03202	
【備考】			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2	
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ