

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成18年10月	ADG-FC7JLWA	アルミウイング	FC7JLW-10333
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
600,704km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長：6,700 mm 幅：2,400 mm 高：2,510 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホースにじみ程度
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	○	燃料ホースにじみ程度
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ（運転席）	◎	
パワーウィンドウ（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材 割れ・穴あき・腐食

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり スレ 汚れ ヘタリ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○	後：右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	カバー外れ 左

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFCLA-	





【備考】床左右L型 内張り割れ・穴あき センターシート穴あき アオリ内側ヘコミ・穴あき ウイングオイルタンクにじみ ウイング塗装剥がれ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



特記事項 キャブ内汚れ・キズ 助手席ドア灰皿欠品 左ミラーステカカバー欠品 盗難防止S/W付き スタッドレスタイヤ
ダッシュボード外し穴 キャブ・ボデー文字跡
記録簿 有 (H29/1～R2/7)

タイヤ残量

単位：mm

8	4		
—	—		
3	4	2	2
—	—	—	—
スペア		7	—

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：

備考：

【外装】

外装キズ	外装ヘコミ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘコミ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】