

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成18年10月	ADG-FC7JLWA	アルミウイング	FC7JLW-10333	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
600,704km	210PS/154KW	M/T 6速	エア－	長：6,700 mm 高：2,510 mm	幅：2,400 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり スレ 汚れ ヘタリ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース にじみ程度	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	後：右割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	カバー外れ 左
燃料漏れ	○	燃料ホース にじみ程度	坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材 割れ・穴あき・腐食	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

キャブ内汚れ・キズ 助手席ドア灰皿欠品 左ミラーステカバー欠品 盗難防止S/W付き スタッドレスタイヤ
ダッシュボード外し穴 キャブ・ボデー文字跡



記録簿

有（H29/1～R2/7）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	4		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
3	4	2	2	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				7	—		
				素材：	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFCLA-MJAAMH 「2KR7416-01」	
【備考】床左右L型 内張り割れ・穴あき センターシート穴あき アオリ内側ヘコミ・穴あき ウイングオイルタンクにじみ ウイング塗装剥がれ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	