

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成20年3月	BDG-FJ7JJWA	塵芥車	FJ7JJW-10179	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
396,774km	225PS/165KW	M/T 6速	エア－	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	ロッカーケース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
		シリンダヘッド	P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎				
排気	◎		オーディオ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付 着	バックカメラ	○	映らない	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	エアサス	／	
			タコグラフ	◎	アナログ	パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		床材質	／				
ギア抜け	◎		デフ			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	キャビン汚れ
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	10			265/70R19.5	265/70R19.5		
—	—			—	—		
9	9	7	7	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		3	—	スペア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
塵芥車	新明和工業	GT128・5733G 「903435731」	平成20年3月
【備考】12.2立米 プレス式 強制排出 載荷重中心位置荷箱前端より2.235m			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	