

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年10月	TPG-FBA60	ダンプ	FBA60-551569
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
32,541km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長：3,010 mm 幅：1,590 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	シートカバー穴
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○	フロント左右レンズヒビ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	70ℓ

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02「31」	

【備考】手動コボレン 3方開き プロテクターアングル補強 前立窓曲がり 床面凹凸あり 両アオリ開閉レバー固い

【備考】			

【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



特記事項・ビニールシートカバー張り			
・室内汚れ（タバコヤニ）			
記録簿 無 ○			

タイヤ残量			
単位：mm			
	7	7	
	—	—	
1	0	0	0
—	—	—	—
スベア			
	8	0	

タイヤサイズ			
	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スベア			
—	—	—	—
素材：スチール 備考：			

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ