

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年10月	TPG-FBA60	ダンプ	FBA60-551569
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
32,541km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,010 mm 幅：1,590 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	シートカバー穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	フロント左右レンズヒビ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／				
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	70ℓ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項・ビニールシートカバー張り



・室内汚れ（タバコヤニ）

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
1	0	0	0	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		8	0	スペア		—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD02「31」	
【備考】 手動コボレン 3方開き プロテクターアングル補強 前立窓曲がり 床面凹凸あり 両アオリ開閉レバー固い			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボディ内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----