

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年9月	TKG-FRR90T2	アルミウイング	FRR90-7052967	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
785,840km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長：6,240 mm 高：2,380 mm	幅：2,390 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	スイッチ不良	シート	○	タバコ穴、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	左側レンズ曇り
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	助手席メッキカバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 100L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							



特記事項 小物入れ欠品、室内汚れ、グローブボックス蓋落書き有り、運転席内配線多し。 ※エアードライヤーオイル付着（要交換）
サイドガード右後方巻き込み防止一部割れ。看板スプレー消し。E/Gキー3本 ボデーキー2本

記録簿 有（H27/9～R4/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				225/80R17.5	—		
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DN468」	平成25年9月
【備考】 ラッシング2段、引出フック5対、庫内灯3ケ、マーカーレンズブルー、リアテールランプ社外品。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ