

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年12月	TKG-FBA20	冷凍バン	FBA20-543371	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
70.895km	130PS/KW	A/T デュオニック	バキューム	長：2,910 mm 高：1,710 mm	幅：1,590 mm 門高：1,700 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	シリンダヘッド、 パワステオイルポンプ 漏れ小	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水混入	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
排気	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
冷却水吹返	◎		ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
ミッション			タコグラフ	／		燃料タンク	○	スチール 70L
			点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		床材質	／	アルミ	異音	◎	
クラッチ	／		上物仕様			オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	／	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							



特記事項 ドライブレコーダー搭載車。エンジンキー2本。ボデーキー2本。電気コードボックスキー2本。泥除け破れ有り。スタンバイコード付き。

記録簿 有 (H28/4～R4/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
7	7	7	7	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				195/75R15			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「F155670」	平成27年12月
【備考】 ラッシングレール2段。水抜き穴2ヶ。90度ストッパー。エアリブ。庫内灯1ヶ。左サイドドア。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東ブレ		平成27年12月
【備考】 -30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ