

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成20年12月	PKG-CG4ZA	アルミウイング	CG4ZA-31021
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
861,986km	380PS/279KW	セミA/T	エア	長:9,410 mm 幅:2,380 mm 高:2,620 mm 門高:2,550 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジン上部にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

特記事項 ダッシュボード取り外し穴有り  
記録簿 ○

タイヤ残量			
単位: mm			
0	2		
1	2		
4	3	5	4
2	2	2	2
スベア	1	—	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
	スベア	245/70R19.5	—

素材: \_\_\_\_\_ 備考: 右後輪前軸内側タイヤ亀裂有り

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ(運転席)	◎	
パワーウィンドウ(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板





キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMJ「W8D2266」	
【備考】床鉄板張り ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯4ヶ 留め具外れ 歩み板 左ウイング内後ろ当たりゴム外れ 右ウイング後方油圧シリンダーにじみ			
パワーゲート/跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HW8A「G4DA597」	
【備考】PG油圧シリンダー左右にじみ 寸法全長1585mm 全幅2410mm 有効長1300mm 有効幅2275mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			