

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラックス	平成20年12月	PKG-CG4ZA	アルミウイング	CG4ZA-31021	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
861,986km	380PS/279KW	セミア/T	エア－	長：9,410 mm 高：2,620 mm	幅：2,380 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	エンジン上部にじみ	オルタネーター	◎		ウインカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	/				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	
リターダ	◎							
						</		





特記事項 ダッシュボード取り外し穴有り

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	3	5	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				1	—		
素材：				備考：右後輪前軸内側タイヤ亀裂有り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMJ 「W8D2266」	
【備考】床鉄板張り ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯4ヶ 留め具外れ 歩み板 左ウイング内後ろ当たりゴム外れ 右ウイング後方油圧シリンダーにじみ			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HW8A 「G4DA597」	
【備考】PG油圧シリンダー左右にじみ 寸法全長1585mm 全幅2410mm 有効長1300mm 有効幅2275mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----