



車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年9月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-125025
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91,444km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 7,260 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,520 mm 門高: 2,430 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																													
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																											
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ																																											
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED																																											
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後: 右割れ、左割れ																																											
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																												
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎																																												
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係 <table border="1"> <thead> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>◎</td> <td>リヤエアサス</td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 200L 200L</td> </tr> </tbody> </table>			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	◎	リヤエアサス	パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L 200L																									
点検項目	結果	状態																																																	
リーフサス	◎																																																		
エアサス	◎	リヤエアサス																																																	
パワステ	◎																																																		
ハンドル	◎																																																		
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L																																																	
排気	◎		異常ランプ	◎					デフ <table border="1"> <thead> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	/																													
点検項目	結果	状態																																																	
異音	◎																																																		
オイル漏れ	◎																																																		
デフロック	/																																																		
マフラー	◎		オーディオ	◎		上物仕様 <table border="1"> <thead> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>木材</td> </tr> </tbody> </table>						点検項目	結果	状態	床材質	/	木材																																		
点検項目	結果	状態																																																	
床材質	/	木材																																																	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー							ミッション <table border="1"> <thead> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	/																	
点検項目	結果	状態																																																	
ギア鳴き	◎																																																		
ギア抜け	◎																																																		
クラッチ	◎																																																		
異音	◎																																																		
オイル漏れ	◎																																																		
リターダ	/																																																		
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		キャブコーション <table border="1"> <thead> <tr> <th>フレーム番号</th> <th>フレームのさび</th> <th>飛石</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有</td> <td>確認済</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td colspan="3">飛石有(リペア可)</td> </tr> </tbody> </table>			フレーム番号	フレームのさび	飛石				有	確認済	無	飛石有(リペア可)																																	
フレーム番号	フレームのさび	飛石																																																	
有	確認済	無																																																	
飛石有(リペア可)																																																			
特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。右テールレンズひび。後輪灯左右不灯。右リヤマーカー割れ。エンジンキー1本(スベア無)。キーレスリモコン1ヶ。ポデーキー1本。燃料タンクキー1本。 記録簿 無○			ETC	◎	2.0				外装仕様 <table border="1"> <thead> <tr> <th>外装キズ</th> <th>外装へこみ</th> <th>外装キズ</th> <th>外装へこみ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外装キズ</td> <td></td> <td>外装キズ</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			外装キズ	外装へこみ	外装キズ	外装へこみ	外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ		外装キズ	
			外装キズ	外装へこみ	外装キズ							外装へこみ																																							
			外装キズ		外装キズ																																														
			外装キズ		外装キズ																																														
			外装キズ		外装キズ																																														
			外装キズ		外装キズ																																														
			外装キズ		外装キズ																																														
			外装キズ		外装キズ																																														
			外装キズ		外装キズ																																														
			外装キズ		外装キズ																																														
外装キズ		外装キズ																																																	
タコグラフ	/		ETC	◎	2.0	タイヤ残量 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">単位: mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			単位: mm				8	8			10	10	10	9	スベア	13																													
単位: mm																																																			
8	8																																																		
10	10	10	9																																																
スベア	13																																																		
床材質	/	木材	ETC	◎	2.0				タイヤサイズ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">単位: mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> <td>225/80R17.5</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td></td> <td>225/80R17.5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			単位: mm				225/80R17.5	225/80R17.5			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	スベア		225/80R17.5																									
単位: mm																																																			
225/80R17.5	225/80R17.5																																																		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5																																																
スベア		225/80R17.5																																																	
タコグラフ	/		ETC	◎	2.0	【外装】 <table border="1"> <tr> <td>外装キズ</td> <td>外装へこみ</td> <td>うき</td> <td>曲がり</td> <td>サビ</td> <td>補修跡</td> <td>割れ</td> <td>庫内キズ</td> <td>庫内へこみ</td> <td>庫内穴あき</td> <td>床汚れ</td> </tr> </table>						外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ																													
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡							割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ																																			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W025H61	令和 3年
【備考】 鳥居型引き出しフック7対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。リヤ台枠凹み(観音扉ロック固い)。観音扉ロックバー曲り。			
パワーゲート/格納ゲート/2枚折り	トランテックス	TRAK10-6495D「S2108007819」	令和 3年
【備考】 PG寸法: 全長1555mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2315mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】						【ポデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ