

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成25年3月	TKG-FD7JLAG	アルミウイング	FD7JLA-12536	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
635,967km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 高：2,400 mm	幅：2,210 mm 門高：2,320 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	○	切替ボタン作動しない時有			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		点検項目	結果	状態
ミッション			ETC	／		リーフサス	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	エアサス	◎	
			上物仕様			パワステ	◎	
						ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		点検項目			デフ		
ギア抜け	◎							
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ。運転席ドア建て付け悪い。リヤ観音扉閉まりずらい。左右アオリ蝶番サビ。看板消し跡あり。ボデーキー3本。

記録簿 有 (H27/2～R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	6			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	7	6	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		13	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLA-MBAAMH 「4KX6142-Q2」	平成25年
【備考】 ラッシングレール2段。引き出しフック5対。庫内灯3ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】