

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年5月	SKG-FRR90S2	アルミ平	FRR90S2-7035397
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
487,072km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,200mm 幅：2,210mm 高：580mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	内外気レバーノブ欠品
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ 汚れ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左サイドアンダーミラ ー取付割れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項	キャブ内キズ、汚れ
記録簿	有（H25/6～R2/5）

タイヤ残量			
単位：mm			
11	11		
11	11	7	7
スペア		13	

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
スペア		225/80R17.5	
素材：アルミ 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	小平産業	A1205007	平成24年
【備考】床丸カンフック5対、鳥居内張りアルミ縞板張り、丸カンフック1ヶ、作業灯2ヶ、ホロシート			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ