

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ 汚れ
ヘッドライト	◎	
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左サイドアンダーミラー 取付割れ
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

記録簿 有 (H25/6~R2/5)

外装

へこみ

外装

キズ

外装キズ

外装へこみ

外装キズ

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------