

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成24年12月	TKG-MK38C	アルミウイング	MK38C-10210
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
161,908km	215PS/158KW	M/T 6速	エア－	長：6,230 mm 幅：2,260 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル	ハンドル	○	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール、アルミ 200L 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー3本
記録簿 有（H25/6～R4/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
3	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
2	3	4	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				7	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6DS297」	平成24年6月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯3個、引出し床フック5対、庫内PGリモコン付き、リヤステンレス工具箱1個、渡し板			
パワーゲート／跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1455 「S31203437」	平成24年12月
【備考】 PG寸法:全長1550mm、全幅2290mm、有効長1340mm、有効幅2150mm、キャスターストップ－			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ