

管理番号：0235067

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

タイヤサイズ

スペア

素材：スチール 備考：全輪 225/70R19.5

A line drawing of a crane mounted on a truck chassis. The crane has a long horizontal boom with a hook at the end. The truck has two large wheels. The text '外装キズ' (Exterior Damage) is written on the side of the truck's body, and 'サビ' (Rust) is written below it. The entire drawing is on a blue grid background.

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ