

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年9月	2PG-FS1AJA	クレーン付平	FS1AJ-100203
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
191.767km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：5,190 mm 幅：2,440 mm 高：220 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	カバー外れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	/				
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	◎	永久磁石式						





特記事項 エンジンキー×2、キーレス×1

記録簿 有 (H30/12～R4/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	4			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
—	—			—	—		
15	15	5	7	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
4	3	4	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア							
				素材：スチール	備考：左フロントタイヤ傷有		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	不明		(不明)
【備考】 スタクションボール10個、スタクション穴12個、床後方左右滑止め、建機運搬仕様、道板掛け、作業灯1対			
クレーン／クレーン／掴みクレーン	ヒアブ	FS22T 84 「BF82Z0000033」	平成29年
【備考】 ハイジャッキ、トップシート、格納式、ログリフトクレーン※動作未確認。※油圧ライン漏れ有り。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ