

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年8月	TKG-FEBMO	ダンプ	FEBMO-540169
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
42,011km	175PS/129KW	M/T 5速		長：3,390 mm 幅：2,000 mm 高：360 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン	○	スイッチ不良	シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W（運転席）			ワイパー		
水漏れ			P/W（助手席）			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ			走行関係		
マフラー			オーディオ			点検項目	結果	状態
ターボ			バックカメラ			リーフサス		
冷却水吹返			電格ミラー			エアサス		
			ETC			パワステ		
ミッション			タコグラフ			ハンドル		
点検項目	結果	状態				燃料タンク		
ギア鳴き			上物仕様			デフ		
ギア抜け			点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ			床材質	/		異音		
異音						オイル漏れ		
オイル漏れ						デフロック		
リターダ								

特記事項 ETC、キャブ内汚れ大及びキズ
記録簿 有（H28/4～R2/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		0	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR4-0003SY 「S60703885」	平成27年7月
【備考】 鳥居角出し、ダンプオイルポンプ油漏れ、荷台後方2ヵ所穴有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ