

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年9月	TKG-NLR85N	ドライバン	NLR85N-7011590
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
72,438km	150PS/110KW	A/T スムーサー	バキューム	長：3,780mm 幅：1,770mm 高：2,030mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴スし、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	キタムラ	T12-2087	平成23年11月

【備考】・ラッシングレール2段 ・庫内灯2ケ





パワーゲート／垂直ゲート	キタムラ	SL60P	平成23年11月
--------------	------	-------	----------

【備考】全長1,170mm 全幅1,780mm 有効長950mm 有効幅1,600mm

--	--	--	--

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



特記事項・アイドリングストップ	
・キャブ内汚れ、キズ ・テールレンズ左右ヒビ ・ダッシュボード配線、ビス穴 ・スベアキャリア欠品	
記録簿	有 (R2/4)

タイヤ残量			
単位：mm			
2	2		
—	—		
3	3	2	1
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	205/65R16	205/65R16	
	—	—	
205/65R16	205/65R16	205/65R16	205/65R16
—	—	—	—
スベア		—	—
素材：スチール	備考：		

【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ