

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
極東	平成25年12月		粉粒運搬車	国 [O1] 047928		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
			エア-	長:	mm 幅:	mm
				高:	mm 門高:	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
P/W（運転席）	/	
P/W（助手席）	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	/	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	/	
ヘッドライト	/	
ウィンカー	◎	
ワイパー	/	
ミラー	/	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	左イコライザ摩耗。
エアサス	/	
パワステ	/	
ハンドル	/	
燃料タンク	/	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

点検項目	デフ結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 (R3/12~R4/7)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

8	8	5	1
4	5	4	2
—	—	—	—
スベア		4	—





タイヤサイズ			
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア	11R22.5 16PR	—	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
粉粒体運搬車	極東開発工業	PJ2400MBT 「JW009513J070013N」	平成25年12月
【備考】2室式。最大積載量21800kg。最大積載容量21.8立米。積載物バラセメント、電動アウトリガー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ