

日付: R2. 11/17



車両チェックシート

部長
211.17
町田

担当

70/17

車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状
イス	H23.12	LKG	CYL77A-7001712	平ボディ
走行	馬力	シフト		
1031126 km	380/279 ps/kw	M/T · A/T · <u>セミA/T</u>	3人乗用 速	
ブレーキ	ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!			
<u>エア</u> · バキューム	長: 9.39 m 幅: 2.40 m 高: 0.57 m 門高: m			

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

電装関係

キャビン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オイルネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	鳴らす
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

点検項目	結果	状態
雨濡り	◎	
シート	◎	汚れ カバー付
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

走行関係

デフ

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

キャブ内汚れ、キス、 タコグラフ付、 11イル-フ、 フロントバイザー

~~フロントシフト~~

検

タイヤ残量

タイヤサイズ

7	9		
1	1	1	1
5	4	4	5
スペア	13		

スタッドレスタイヤ

275/80R22.5

ニ

ニ

ニ

ニ

ニ

ニ

ニ

ニ

ニ

ニ

CYL77A-700 1712


上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボデー	パプコ 近畿	1112B1811		

その他


床鉄板張り スタンション穴多数 丸カンフック 11対 作業灯 2ヶ
 右アオリ内 補修板と、穴あき有り、鳥居物入れ、上部シート付き
 燃料タンク 2ヶ (300ℓ×2)

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア: 可・不可)

検



バンパー・スカート
ハコミ



ステップ
キズ・ワレ


左・ダウ・ワレ

バンパー・ステーサビ
(オーバー・ハンク付)

右・ダウ・サビ


台枠サ

アオリ・キズ・ハコミ



アオリ・キズ
ロック・ヒンジ
サビ

台枠サビ



台枠サ

右・ダウ・サビ

バンパー・ステーサビ
(オーバー・ハンク付)

キズ

※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか?