

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年3月	2KG-FS70HZ	セルフクレーン	FS70HZ-540249
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
299km	394PS/290KW	M/T 7速	エア－	長：8,480 mm 幅：2,380 mm 高：190 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材 床面前方縞板張	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							





特記事項・スマートキー2個、ドアキー2本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		265/70R19.5	265/70R19.5		
	9	9		265/70R19.5	265/70R19.5		
9	9	9	9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
9	9	9	9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スベア			9	スベア		265/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	喜多村製作所	「T53334」	令和 5年1月
【備考】鳥居前方工具入れ5箇所、作業灯2個、鳥居フック2対、鳥居左右梯子、ステンレス工具箱、床フック7対、強化フック9対、安全帯スタンションボール2個、安全帯用スタンション穴2個、歩み板1セット、左右敷板入れ、床面後方滑り止め			
クレーン／クレーン	ユニック	URG504 H 「G503300」	令和 5年1月
【備考】4段ブーム、フックイン、2.93t吊り、ハイジャッキ、ラジコン、ウインチ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ