

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成26年10月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-10971
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
286,681km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,380 mm 高：2,610 mm 門高：2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	スレ 汚れ 穴あき
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	200L 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項	キャブ内汚れ・キズ
記録簿	有 (H27/10～R2/10)

タイヤ残量			
単位：mm			
2	3		
2	2		
7	7	8	8
8	8	4	5
スベア	10	0	

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	245/70R19.5	—	
素材：	備考：リヤタイヤ・スベアタイヤ：スタッドレスタイヤ		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	14W-08108	
【備考】 センターローラー ラッシングレール2段 引き出しフック9対 庫内灯6ケ 90度ストッパー 燃料タンク2ケ (200ℓ・300ℓ)			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2	
【備考】 寸法 全長1570mm・全幅2290mm・有効長1240mm・有効幅2215mm 最大荷重1000K 格納式2枚折			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ