

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年10月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-10971	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
286.681km	380PS/279KW	M/T 7速		エアー	長:9,600 mm 幅:2,380 mm 高:2,610 mm 門高:2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ スレ 汚れ 穴あき
ヘッドライト	◎
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ 200L 300L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル濡れ	◎
デフロック	◎

特記事項 キャブ内汚れ・キズ
記録簿 有 (H27/10~R2/10)

タイヤ残量

単位: mm

2

3

2

2

7

7

8

8

8

8

4

5

スペア

10

0

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スペア

245/70R19.5





—

素材:

備考: リヤタイヤ・スペアタイヤ: スタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	14W-08108	
【備考】 センターローラー ラッシングレール2段 引き出しフック9対 庫内灯6ヶ 90度ストッパー 燃料タンク2ヶ (200ℓ・300ℓ)			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2	
【備考】 寸法 全長1570mm・全幅2290mm・有効長1240mm・有効幅2215mm 最大荷重1000K 格納式2枚折			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----