

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年12月	2PG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7163590
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
215,832km	240PS/158KW	A/T スムーサー	エア－	長：6,200 mm 幅：2,260 mm 高：2,100 mm 門高：2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ 右ゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 250L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	／		床材質	／	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	




特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、燃料キー1本、工具箱キー、テールランプLED

記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	3		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
6	6	6	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	225/80R17.5	—	
素材：アルミ				備考：全タイヤ再生タイヤ装着			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「F207505」	令和 2年12月
【備考】 ラッシングレール2段、ジョロダー4列、水抜き穴4カ所、庫内灯3つ、エアリブ、左サイドスライドドア、工具箱1つ			
冷凍機／直結	東ブレ	XV42LOC-U 「F207505」	令和 2年12月
【備考】 -30℃設定、ベルト鳴き有り			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ