

| 車両情報      |            |               |       |   |
|-----------|------------|---------------|-------|---|
| 車名        | 初年度登録      | 型式            | 形状    | 車台番号  |
| 日産        | 平成30年2月    | TRG-FBA2W     | 平ボディ  | FBA2W-560003                                |
| 走行        | 馬力         | シフト           | ブレーキ  | ボディ内寸                                       |
| 142,856km | 130PS/96KW | A/T デュオニック 6速 | ハキューム | 長: 3,120 mm 幅: 1,610 mm<br>高: 370 mm 門高: mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |           | 電装関係      |    |                           | キャビン   |    |               |
|-------|----|-----------|-----------|----|---------------------------|--------|----|---------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態        | 点検項目      | 結果 | 状態                        | 点検項目   | 結果 | 状態            |
| 異音    | ◎  |           | エアコン      | ◎  |                           | シート    | ○  | 擦れ、汚れ         |
| オイル混入 | ◎  |           | スターター     | ◎  |                           | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン<br>フォグ付き |
| オイル漏れ | ◎  |           | オルタネーター   | ◎  |                           | ウィンカー  | ◎  |               |
| 水混入   | ◎  |           | P/W (運転席) | ◎  |                           | ワイパー   | ◎  |               |
| 水漏れ   | ○  | タービン付近漏れ跡 | P/W (助手席) | ◎  |                           | ミラー    | ◎  |               |
| 燃料漏れ  | ◎  |           | 坂道発進装置    | ◎  |                           |        |    |               |
| 排気    | ◎  |           | 異常ランプ     | ○  | 『SAM』表示有り(右:<br>レーキランプ不灯) |        |    |               |
| マフラー  | ◎  |           | オーディオ     | ◎  | ナビ付き                      | 走行関係   |    |               |
| ターボ   | ◎  |           | バックカメラ    | /  |                           | 点検項目   | 結果 | 状態            |
| 冷却水吹返 | ◎  |           | 電格ミラー     | ◎  |                           | リーフサス  | ◎  |               |
|       |    |           | ETC       | ◎  | 標準                        | エアサス   | /  |               |
|       |    |           | タコグラフ     | /  |                           | パワステ   | ◎  |               |
|       |    |           | 上物仕様      |    |                           | ハンドル   | ○  | 擦れ            |
|       |    |           | 点検項目      | 結果 | 状態                        | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>70ℓ   |
|       |    |           | 床材質       | /  | 木材                        | デフ     |    |               |
|       |    |           |           |    |                           | 点検項目   | 結果 | 状態            |
|       |    |           |           |    |                           | 異音     | ◎  |               |
|       |    |           |           |    |                           | オイル漏れ  | ◎  |               |
|       |    |           |           |    |                           | デフロック  | /  |               |

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付き。エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ヶ。

記録簿 有 (H30/8~R4/8)





| タイヤ残量  |   |   |   |
|--------|---|---|---|
| 単位: mm |   |   |   |
| 2      | 2 |   |   |
| -      | - |   |   |
| 2      | 2 | 1 | 2 |
| -      | - | - | - |
| スペア    | 8 | - |   |

| タイヤサイズ    |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           | 195/85R15 | 195/85R15 |           |
|           | -         | -         |           |
| 195/85R15 | 195/85R15 | 195/85R15 | 195/85R15 |
| -         | -         | -         | -         |
| スペア       | 195/85R15 | -         |           |

素材: スチール 備考:

| 上物仕様                 |      |                    |       |
|----------------------|------|--------------------|-------|
| 上物名                  | メーカー | 型式「製造番号」           | 年式    |
| 平ボディ                 | パプコ  | B3A51624<br>「0106」 | 平成30年 |
| 【備考】 ロープフック左右7対前後各2ヶ |      |                    |       |
| 【備考】                 |      |                    |       |
| 【備考】                 |      |                    |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |