

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 2年11月	2PG-GK5AAB	トラクタ	JNCMB22A4MU056562
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
119,370km	460PS/338KW	A/T エスコット	エア－	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	◎	アナログ			
					</			

特記事項 エンジンキー2本
記録簿 有（R3/5～R4/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
6	6	4	6	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カバー	ヨコシャ	JSK37CY0240	令和 1年
【備考】第5輪荷重11500			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ