

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 3年2月	2KG-FS1EHA	クレーン付平	FS1EH-100921
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
28,712km	410PS/302KW	M/T 7速	エア	長: 8,190 mm 幅: 2,350 mm 高: 280 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材、鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							





特記事項 キャブ内汚れ・キズ。エア漏れ有。エンジンキー2本。

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	14			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
15	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
14	15	15	15	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア		14	—	スベア		11R22.5 16PR	—
素材: アルミ				備考: フロント、リヤサイズ違い			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	古城ボデー製作所	2102001	令和 3年
【備考】床板反り。床フック4対。作業灯2ヶ。床フック4対。床ロープフック前後2対。スタンション穴10対。スタンション8本。リヤ台枠スロープハンガー付き。右アオリへこみ。			
グラブクレーン	ユニック	M120Z95A 「262288」	令和 2年9月
【備考】吊上げ荷重2.98t。林業用。折り曲げ式クレーン。ハイアウトリガー。ブームキズ、シリンダーカバー曲がり有り。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----