

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年10月	TKG-FD7JLAA	ドライバン	FD7JLA-15934
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
128,619km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,420 mm 幅：2,110 mm 高：2,410 mm 門高：2,230 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	○	カッパ音あり
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたりあり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	アイドリングストップ付き
記録簿	有 (H28/10～R1/10)

タイヤ残量			
単位：mm			
7	8		
—	—		
7	7	4	3
—	—	—	—
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スベア		215/70R17.5	—
素材：	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72 「140206-2」	
【備考】 センターローラー ラッシング1段 作業灯2ヶ 左のみ90度ストッパー 観音扉3枚折り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ