

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年10月	TKG-FD7JLAA	ドライバン	FD7JLA-16164
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
93,638km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,420 mm 幅：2,110 mm 高：2,410 mm 門高：2,230 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ スレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○	後右レンズヒビ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	


特記事項	キャビン汚れ・キズ アイドリングストップ 助手席灰皿フタ割れ バッテリー要交換
記録簿	有 (H28/10～R1/10)


タイヤ残量			
単位：mm			
	6	7	
	—	—	
4	4	7	6
0	0	0	0
スベア		11	0


タイヤサイズ			
	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スベア		215/70R17.5	—
素材：	備考：		


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-140206-6	
【備考】 センターローラー ラッシング1段 作業灯2ヶ 左のみ90度ストッパー 観音扉3枚折り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----