

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成26年10月	TKG-FD7JLAA	ドライバン	FD7JLA-16164	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
93,638km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,420 mm 高：2,410 mm	幅：2,110 mm 門高：2,230 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ スレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○	後右レンズヒビ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ・キズ アイドリングストップ 助手席灰皿フタ割れ バッテリー要交換

記録簿 有 (H28/10～R1/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	7			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
4	4	7	6	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
0	0	0	0	—	—	—	—
スペア		11	0	スペア		215/70R17.5	—
素材：		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	72-140206-6	
【備考】 センターローラー ラッシング1段 作業灯2ヶ 左のみ90度ストッパー 観音扉3枚折り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】