

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
UDトラックス	平成27年9月	QKG-CG5ZA	アルミウィング	CG5ZA-31659		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
339,928km	380PS/279KW	A/T		エア-	長:9,640 mm 高:2,660 mm	幅:2,400 mm 門高:2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

ミッション	
点検項目	結果
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	○ E/G停止時異音
オイル漏れ	◎
リターダ	／

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	○ クランキング長い
オルタネーター	◎
パワーウィンドウ (運転席)	◎
パワーウィンドウ (助手席)	◎
坂道発進装置	◎ ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎
電格ミラー	◎
ETC	◎
タコグラフ	◎
▼	上物仕様
点検項目	結果 状態
床材質	/

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○	リア、レンズ左右社外品
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 助手席トア灰皿欠品

記録簿 ()

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	12	12	
	10	10	
4	8	7	7
0	2	2	3
スベア		3	一

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	—	—	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKLW8DV937	
【備考】ラッシング2段 引出しフック9対 庫内灯4ケ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ