

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成15年9月	KL-CYH51W4	コンテナ車	CYH51W4-3000010
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
808,419km	370PS/272KW	M/T 7速	エア－	長：8,000 mm 幅：2,480 mm 高： mm 門高： mm



◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	スレ 汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	
オイル漏れ	○	下廻りにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ：(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ：(助手席)	△	上がらない	ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			ETC	◎		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎		燃料タンク	◎	燃料タンクへこみ
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							

特記事項	キャブ内汚れ・キズ
記録簿	無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
2	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
	0	1		245/70R19.5	245/70R19.5		
2	1	1	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				245/70R19.5	—		
素材：				備考：右フロント1本のみスタッドレスタイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	極東開発工業	DD10-76-G	
【備考】 JRコンテナ2個積み 床鉄板張り ツイストロック（緊締装置）3対収納式 半自動式中央緊締装置2対収納式 燃料タンクへこみ 地上高：1300mm			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ