

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成15年9月	KL-CYH51W4	コンテナ車	CYH51W4-3000010
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
808.419km	370PS/272KW	M/T 7速	エア	長: 8,000 mm 幅: 2,480 mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																																																		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																																																
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	スレ 汚れ																																																
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎																																																	
オイル漏れ	○	下廻りにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																																																	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																																																	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	△	上がらない	ミラー	◎																																																	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>燃料タンクへこみ</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	◎		燃料タンク	◎	燃料タンクへこみ																											
走行関係																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
リーフサス	◎																																																							
エアサス	/																																																							
パワステ	◎																																																							
ハンドル	◎																																																							
燃料タンク	◎	燃料タンクへこみ																																																						
排気	◎		異常ランプ	◎		リアサス	◎																																																	
マフラー	◎		オーディオ	◎		エアサス	/																																																	
ターボ	◎		バックカメラ	/		パワステ	◎																																																	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		ハンドル	◎																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ミッション</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ギア鳴き</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ギア抜け</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>クラッチ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リターダ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ミッション			点検項目	結果	状態	ギア鳴き	◎		ギア抜け	◎		クラッチ	◎		異音	◎		オイル漏れ	◎		リターダ	◎		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">上物仕様</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>床材質</td> <td>/</td> <td>鉄板</td> </tr> </tbody> </table>			上物仕様			点検項目	結果	状態	床材質	/	鉄板	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">デフ</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>異音</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>デフロック</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			デフ			点検項目	結果	状態	異音	◎		オイル漏れ	◎		デフロック	◎	
			ミッション																																																					
点検項目	結果	状態																																																						
ギア鳴き	◎																																																							
ギア抜け	◎																																																							
クラッチ	◎																																																							
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
リターダ	◎																																																							
上物仕様																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
床材質	/	鉄板																																																						
デフ																																																								
点検項目	結果	状態																																																						
異音	◎																																																							
オイル漏れ	◎																																																							
デフロック	◎																																																							





特記事項 キャブ内汚れ・キズ
記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	1	1	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		2	0	スペア		245/70R19.5	-

素材: _____ 備考: 右フロント1本のみスタッドレスタイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車/ダンプ	極東開発工業	DD10-76-G	
【備考】 JRコンテナ2個積み 床鉄板張り ツイストロック (緊締装置) 3対収納式 半自動式中央緊締装置2対収納式 燃料タンクへこみ 地上高: 1300mm			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ