

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成17年11月	PA-FE73DC改	高所作業車	FE73DC改-510437
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
139,182km	140PS/103KW	M/T 5速	パキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ミラー	○	カバー外れ アンダーミラーカバー 欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ラジオのみ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹き返し	◎		電格ミラー	◎		パワーステアリング	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板 踏み場	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、キズ。 シガライターの欠品。

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7			205/85R16	205/85R16		
-	-			-	-		
4	6	7	3	205/85R16	205/85R16	205/80R17.5	205/85R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		5	-	スペア		205/85R16	-
素材: スチール				備考:			





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-170-1-20410	平成17年11月

【備考】 バスケット最大地上高17m バスケット積載荷重200kg又は2名 プーム3段 前方格納式 電源引込み用プラグ 100V電源ブレーカー バスケット部AC100V電源コンセント バスケット部作業灯 バスケット内寸法1.2m×0.7m×0.9m 運転室内アワーメーター7804h

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----